



Исх. № 15/03Л от 26.05.2026

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем, что на упаковке строительной смеси **BROZEX M300 РЕМСОСТАВ, 5 кг** с датой производства **29.09.2025 г.** выявлен технический брак, связанный с некорректным указанием знака обращения на рынке и ГОСТ. Данное несоответствие носит исключительно информационный характер и не влияет на качество, безопасность и эксплуатационные свойства продукции.

Верной следует считать следующую маркировку:

знак обращения на рынке  и ГОСТ Р 56378-2015.

Реализация указанной партии продукции остановлена.

При обнаружении данной продукции просим связаться с нами для получения необходимых разъяснений по телефону: **+7 (343) 345-06-00**.